


RepaRaciones de computadoRas nissan




ExcEl Encia En
CapaCitaCion
Automotriz



Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com



Sensor de Angulo de giro del Cigüeñal



Reparaciones de computadores nissan

Conector del ECU

lado arnés





Ubicación del ECM



Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com

Reparaciones de computadores nissan





Excelencia En
Capacitación
Automotriz

Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com

Reparaciones de computadores nissan

Sensor de Angulo de giro del Cigüeñal




Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com

RepaRaciones de computadoRas nissan

Teoría de operación de la fuente de poder

Es un transistor PNP funcionando en modalidad activa
cuyo emisor recibe 12v controlados por el relevador
Principal la base es modulada por un circuito integrado que monitorea
Permanentemente los 5v y mantiene estable este voltaje por medio
Del colector de PNP




ExcEl Encia En
CapaCitaCion
Automotriz

Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com

DIAGRAMA DE LA FUENTE DE PODER


Remplazo
Tip 42




Reparaciones de computadores nissan

Excelencia En
Capacitación
Automotriz

Vista de componentes de fuente




Reparaciones de computadores nissan




Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com

Reparaciones de computadores nissan




SICAA

Diagrama de Inyección



Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com

Reparaciones de computadores nissan




Remplazo de transistor
Tip 102 cortando los
Pines de aplicación
Del IC


Matricula
4AC12 pdf

SP-10

Esquema interno




1, 10 Emitter
2, 4, 6, 8 Base
3, 5, 7, 9 Collector



Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com


Reparaciones de computadores nissan



Excelencia En
Capacitación
Automotriz

IC Control
de Inyectores

Diodos d mper




Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de M xico
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com

Reparaciones de computadores nissan

Resistencias
de base


127
128
129
130




Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com

Reparaciones de computadores nissan

Relevador principal



Excelencia
Capacitación
Automotriz




Conector del circuito
de la E.C.U.

Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com


RepaRaciones de computadoRas nissan

Relevador ECCS




Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com

Circuito interno del relevador principal




Reparaciones de computadores nissan





Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com

Reparaciones de computadores nissan



RepaRaciones de computadoRas nissan

Caja de Fusibles y Relevadores



Ignición

Accesorios

Bomba de c.

Alarma

Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com


Reparaciones de computadores nissan



Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com


Reparaciones de computadores nissan

Diagrama interno del relevador de la bomba




Reparaciones de computadores nissan

R108
5.1 Ω



Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com


Reparaciones de computadores nissan



Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com

Reparaciones de computadores nissan


Sistema de encendido



Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México


Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com

RepaRaciones de computadoRas nissan




Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com

Reparaciones de computadores nissan



Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com


Reparaciones de computadores nissan





Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com

RepaRaciones de computadoRas nissan

5V PARA SENSORES




Reparaciones de computadores nissan





Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com

CirCuito del sensor de temperatura de motor Detrás de tablilla




Reparaciones de computadores nissan



Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com

Reparaciones de computadores nissan




Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com

RepaRaciones de computadoRas nissan


Circuito del Ventilador

Control de
tierra para el
relevador del
ventilador





Detrás
De tablilla

Junto al T31





Control de la laC




Reparaciones de computadores nissan

Control de la IAC






Reparaciones de computadores nissan



Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com

RepaRaciones de computadoRas nissan

Aplicación Sentra motor 1.8 ltrs
QG18DE Mexico Latinoamerica
Modelos 2000 al 2002



ExcEl Encia En
CapaCitaCion
Automotriz

www.sicaa.com.mx



Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com





RepaRaciones de computadoRas nissan

Conector de ECU





ExcEl Encia En
CapaCitaCion
Automotriz




Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com

Reparaciones de computadores nissan




RepaRaciones de computadoRas nissan

FUENTE DE PODER



Reparaciones de computadores nissan


Componentes de Fuente



Alimentaciones de Corriente a la Computadora


Relevador color Cafe

www.sicaa.com.mx




RepaRaciones de computadoRas nissan

Relevador del ECM




[illegible]

Relevador de la Bomba de Combustible




Reparaciones de computadores nissan


Relevador de la Bomba de Combustible




Identificación del circuito de la Bomba de Combustible

T622






RepaRaciones de computadoRas nissan



ExcEl Encia En
CapaCitaCion
Automotriz




Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com


RepaRaciones de computadoRas nissan

Circuito de control de Inyectores


www.sicaa.com.mx



Control de Inyeccion




resistencias
Pull down








RepaRaciones de computadoRas nissan





ExcEl Encia En
CapaCitaCion
Automotriz




Control de la IAC








Reparaciones de computadores nissan





Excelencia En
Capacitación
Automotriz





Reparaciones de computadores nissan

Control de encendido





RepaRaciones de computadoRas nissan




SICAA
Excelencia En
Capacitación
Automotriz


Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com

RepaRaciones de computadoRas nissan

Circuito de control de Ventiladores




Manual de Reparacion de Computadoras Sentra motor QG18DE Computadora de 121 Terminales Modelos 2003 al 2006





**Aplica para otras unidades hay ligeros cambios en las tablillas
Armada, Titan, Frontier, Altima, Maxima**

RepaRaciones de computadoRas nissan

Sentra 2003 ,2006
Motor 1.8 Lts




Conectores del ECM



Reparaciones de computadores nissan



Alimentaciones de Tierra e Ignición a la Computadora







Alimentaciones de Corriente a la Computadora

ECM




RepaRaciones de computadoRas nissan




Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com


Reparaciones de computadores nissan

Componentes de la fuente





Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com




Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com


RepaRaciones de computadoRas nissan

DIAGRAMA DE CONTROL DE INYECCION

www.sicaa.com.mx



Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com



Diodos Zener de proteccion


Inyectores

3

4


2

1




IC
Inyeccion

Sistema de encendido



www.sicaa.com.mx




RepaRaciones de computadoRas nissan


Bobinas 4 3 2 1
80 61 81 62


DIAGRAMA DEL SISTEMA
DE ENCENDIDO

www.sicaa.com.mx





RepaRaciones de computadoRas nissan






Reparaciones de computadores nissan








Reparaciones de computadores nissan



Reparaciones de computadores nissan




Reparaciones de computadores nissan



www.sicaa.com.mx


RepaRaciones de computadoRas nissan




Lima No 7 Col Bosques de Ixtacala Atizapan de Zaragoza Edo de México
Tel 5861-4877 Web www.sicaa.com.mx Mail sicaa@hotmail.com

Reparaciones de computadores nissan

ECM



RepaRaciones de computadoRas nissan



Control del Relevador de la Bomba de Comb

