



BGH - SC 111





REFERENCIAS	
A	Se modificó de acuerdo a agregados y a nuevos modelos. Se agregó solda para parlantes externos y auriculares a partir del siguiente N° de serie: SC 111 - N° SC 116 - N° SC 116 - N° F.H. Barrios 2-10-67 Aprobó:
B	Se modificó, segunda sección de llave selector (Antena AG) y se agregó R205 a partir del chasis N° 1601. F.H. Barrios 11-1-67 Aprobó:
C	En notas se agregaron asteriscos. F.H. Barrios 5-3-68 Aprobó:
D	A partir del N° 2151 se cambió la válvula 6AR5/6AL5 por la ECF80/6BL8. A partir del N° 2351 se cambió la R203 a 5.6K. F.H. Barrios 21-5-68 Aprobó:
E	Se actualizó de acuerdo a nuevo modelo SC 45L. F.H. Barrios 2-10-68 Aprobó:
F	Se modificó circuito válvula ECF80/6BL8. Se agregó circuito filtro salida detector. Se cambió código de acuerdo a los nuevos bobinas L7 Greco 1-7-69 Aprobó:
G	Se modificó de acuerdo a necesidad de producción en la zona de las válvulas V101 y V102 L.F. Greco 19-12-69 Aprobó:

